

<div>Objaśnienia:</div> <div><div><div></div></div><div>lokalizacja otworów badawczych</div></div> <div><div>6/3,5</div><div>156,10</div></div> <div>nr otworu/ głębokość [m p.p.t.] rzędna niwelacyjna [m n.p.m.]</div>	Zleceniodawca	SAFEGE S.A. 00-410 Warszawa, ul. Solec 22		Załącznik nr 3.3
	Opinia geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej			
	Lokalizacja	Miawa, ul. Piaskowa, ul. Okólna, ul. Żabieniec		luty 2015 r.
	Opracowała	mgr inż.A.Rzempowska	Mapa dokumentacyjna	Skala 1:1000

