




Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu numer 1				Zał.Nr: 1.1			
Rejon: ul. Korcza Miejscowość: Mława Województwo: mazowieckie			Zleceniodawca: SAFEGE S.A. Wiercenie: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Nadzór geologiczny: mgr T. Piwowarski				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy			
							Rzędna: 154.00 m n.p.m.			
							Skala 1 : 50	Data wiercenia: 2015-01-29		
	Głębokość zwiertiadla wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						nasyp niebudowlany szary z domieszką kamieni	nN			
			1.0		0.30	piasek drobny brązowy z domieszką kamieni	Pd+KO	IA		
			2.0		1.70	Piasek średni + żwir żółto-szary	Ps(+Ż)	IB	w	szg
			3.0							
					3.50					